

## Sonda lambda SKLS-0140249

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown



## OEM Reference

|           |            |
|-----------|------------|
| ACURA     | 29004H0030 |
| ACURA     | 19178918   |
| ACURA     | 8191789180 |
| ACURA     | 19178930   |
| BUICK     | 19178949   |
| BUICK     | 19178117   |
| BUICK     | 19178937   |
| BUICK     | 19178924   |
| CADILLAC  | 19178945   |
| CADILLAC  | 19178939   |
| CADILLAC  | 19355308   |
| CADILLAC  | 19178961   |
| CHEVROLET | 93386736   |
| CHEVROLET | 96453246   |
| CHEVROLET | 19178923   |
| CHEVROLET | 19178924   |
| CHEVROLET | 19178929   |
| CHEVROLET | 19178931   |
| CHEVROLET | 19178935   |
| CHEVROLET | 19178936   |
| CHEVROLET | 19178937   |
| CHEVROLET | 19178941   |
| CHEVROLET | 19178942   |
| CHEVROLET | 19178961   |
| CHEVROLET | 19355308   |
| CHEVROLET | 19355313   |
| CHEVROLET | 25319622   |
| DAEWOO    | 96335927   |
| DAEWOO    | 96335928   |
| GMC       | 25161131   |
| GMC       | 19178930   |
| GMC       | 25160540   |
| GMC       | 25161128   |
| GMC       | 19178924   |
| GMC       | 19178923   |
| GMC       | 19178934   |
| GMC       | 19178935   |
| GMC       | 19178922   |
| GMC       | 19178937   |
| GMC       | 19178961   |
| GMC       | 19178747   |
| GMC       | 25133504   |
| GMC       | 25132086   |

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

OEM