

Bobina de encendido SKCO-0070275

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown



## OEM Reference

LAND ROVER	NEC000070
LAND ROVER	NEC000070L
LAND ROVER	NEC000110L
MG	NEC000070
ROVER	NEC000070
ROVER	NEC000070L
ROVER	NEC000110
ROVER	NEC000110L

## OEM Cross Reference

BorgWarner (BERU)	0040100088
MAGNETI MARELLI	060740308010
BOSCH	0986221071
BOSCH	0986221071
MEAT & DORIA	10389
HITACHI	133802
HITACHI	133802
HITACHI	133802
EFI AUTOMOTIVE	155007
BREMI	20416
WE PARTS	220830115
VALEO	245121
VALEO	245121
MAGNETI MARELLI	403H
NGK	48091
KAGER	600036
ASHIKA	780LL01
JAPKO	78L01
HOFFER	8010389
SIDAT	8530193
FISPA	8530193
ERA	880067
ERA	880067A
TRISCAN	886017008
ERA	A88067
CHAMPION	BAE403H
CHAMPION	BAE403H
CHAMPION	BAE403H245
CHAMPION	BAE403H245
JAPANPARTS	BOL01
DELPHI	CE10027
DELPHI	CE10027
DELPHI	CE1002712B1

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

**OEM**